

Ogłoszenie nr 540148998-N-2020 z dnia 10-08-2020 r.



Białystok:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 566152-N-2020

Data: 24/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 27632800000000, ul. ul. Ratusz-Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7421473, 7421440, e-mail administracja@muzeum.bialystok.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.muzeum.bialystok.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana polegająca na zadaniu inwestycyjnym „Remont elewacji Pałacu Branickich siedziby Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ul. Pałacowa 2 Choroszcz.

Planowana inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego wcześniej remontu Pałacu Branickich będącego siedzibą Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy - Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i obejmuje roboty zewnętrzne. Przed przystąpieniem do robót budowlanych elewacyjnych należy wykonać badania zasolenia muru w celu zastosowania odpowiednich środków. Zakres i sposób wykonania remontu elewacji określa się na podstawie zaleceń konserwatorskich Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZN-AP-W/4042-54/10 z dn. 26.08.2010 r., które przewidują : 1) Zabezpieczenie płyt cokołowych płytą

okapnikową z kapinosem. 2) Zniszczone płyty cokołowe z piaskowca na cokole, schodach i tarasach wymienić na nowe, całość cokołu zabezpieczyć hydrofobowo. 3) Skucie całego tynku wapienno – cementowego i osuszenie muru. 4) Sprawdzenie stanu technicznego izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej izolacji – należy wykonać nową. 5) Po osuszeniu ścian położyć nowy tynk wapienny lub tynk renowacyjny w miejscach zawilgoconych. 6) Nadanie budynkowi kolorystyki zgodnie z zestawieniem barw analogicznie jak na obiektach Bramy Głównej i Pałacu Branickich w Białymstoku. 7) Remont balustrad i wymiana pochwytów.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana polegająca na zadaniu inwestycyjnym „Remont elewacji Pałacu Branickich siedziby Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ul. Pałacowa 2 Choroszcz. Planowana inwestycja jest kontynuacją rozpoczętego wcześniej remontu Pałacu Branickich będącego siedzibą Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy - Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i obejmuje roboty zewnętrzne. Przed przystąpieniem do robót budowlanych elewacyjnych należy wykonać badania zasolenia muru w celu zastosowania odpowiednich środków. Zakres i sposób wykonania remontu elewacji określa się na podstawie zaleceń konserwatorskich Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZN-AP-W/4042-54/10 z dn. 26.08.2010 r., które przewidują w szczególności: 1) Skucie całego tynku wapienno – cementowego i osuszenie muru. 2) Po osuszeniu ścian położyć nowy tynk wapienny lub tynk renowacyjny w miejscach zawilgoconych. 3) Nadanie budynkowi kolorystyki zgodnie z zestawieniem barw analogicznie jak na obiektach Bramy Głównej i Pałacu Branickich w Białymstoku. 4) Remont balustrad i wymiana pochwytów. UWAGA: Wykonawca nie wykonuje – „Zabezpieczenie płyt cokołowych płytą okapnikową z kapinosem” - pozycja 43 z przedmiarów.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-12 godzina 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-17 godzina 09:00

DYREKTOR
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

dr Waldemar F. Wilczewski